



42230061000204957685 от 06.02.2023

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

МЧС России

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и
Ижморского районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"10" февраля 2023 г., 12 час. 00 мин. N 41/3

(дата и время составления предписания)

652470, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, д. 25

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ижморская средняя
общеобразовательная школа № 1"

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ижморская средняя
общеобразовательная школа № 1" Токарева Ирина Ивановна

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от 06.02.2023 № 41 Главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору Вдовушкиной Яной Владимировной, учетный номер 42230061000204957685

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен заместителем главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Шевелевым Павлом Владимировичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территорий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ижморская средняя общеобразовательная школа № 1" (ОГРН: 1024202275195, ИНН: 4233001734).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 652120, Кемеровская область - Кузбасс, Ижморский район, Ижморский поселок городского типа, Комсомольская улица, 5.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ижморская средняя общеобразовательная школа № 1" расположенного по адресу: 652120, Кемеровская область - Кузбасс, Ижморский район, Ижморский поселок городского типа, Комсомольская улица, 5 (ОГРН: 1024202275195, ИНН: 4233001734).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
С «10» февраля 2023 г., 10 час. 00 мин.
по «10» февраля 2023 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

8. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания, ведущие в общие коридоры, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	п.24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	30.11.2023	
2.	В спортзале линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП	п. 6.6.18. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	30.11.2023	
3.	Отсутствуют двери лестничных	п.24 Постановления	30.11.2023	

	клеток первого и второго этажа здания, ведущие в общие коридоры ✓	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";		
4.	Ширина дверей эвакуационного выхода из холла непосредственно наружу (главный выход в здании) менее 1,2 метра ?	п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	30.11.2023	
5.	коридоры всех этажей длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не превышает 60 м	п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; части 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 4.3.3 СП 1.13130.2009)	30.11.2023	
6.	предел огнестойкости лестничных маршей до потери несущей способности менее 45 минут (R45)	ч. 2 статьи 87, таблицы 21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.11.2023	
7.	в качестве второго эвакуационного выхода из помещения спортзала 2 этажа применяется эвакуационная лестница 3 типа	п. 1.100 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», п. 8.1.14 СП 1.13130.2009	30.11.2023	
8.	выход из подвала через общую лестничную клетку, являющийся эвакуационным, не является обособленным и не отделен от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1 типа ✓	п. 1.97 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», п. 6.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 8.1.6 СП 1.13130.2009	30.11.2023	
9.	высота эвакуационных выходов в свету из лестничной клетки имеющей выход из подвала менее 1,9 м (равна 1,7 м) ✓	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	30.11.2023	
10.	проемы в противопожарных перегородках первого типа, отделяющих помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), помещений кладовых (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), помещений мастерских трудового	п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013	30.11.2023	

	обучения (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений школы (Ф4.1) не заполнены противопожарными дверями 2-го типа			
11.	Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания, ведущие в общие коридоры, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	п.24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";		

Заместитель главного государственного инспектора
Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и
Ижморского муниципальных районов по пожарному
надзору УНДПР Главного управления
МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
Шевелев Павел Владимирович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Шевелев *10.02.2023* *Шевелева И.И.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адресе электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью



(QR-кода:)

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.